

**PLAN DE CIRCULATION - SITE DE HEMING**

- A l'entrée sur le site un plan vous sera expliqué et transmis selon votre lieu de déchargement,
- Suivez les voies de circulation et cheminements piétonniers pour vous déplacer en toute sécurité.

**ENTREPRISE D'ACCUEIL**

**Raison sociale :** EQIOM-Groupe CRH  
**Site :** Usine de Héming  
**Adresse :** Route de Lorquin 57830 Héming  
**Tél du site :** 03.87.23.37.00  
**Fax :** 03.87.23.37.01

**Nom et Fonction :**  
Daniel Kern  
Animateur Santé Sécurité

**Signature :**



Du lundi au jeudi 5h-19h30 (18h30 le vendredi)  
Plateforme AFR : du lundi au jeudi 6h-18h (17h le vendredi)




**N° d'urgence : 33 ou 03.87.25.07.39**

**Poste entrée usine :**  
**3891**

**Poste entrée plateforme:**  
**3725**

**Plan des emplacements des zones de chargement / déchargement sur le site de Héming**



**LEGENDE**

(A)	Poste entrée usine
(A1)	Chargement ciment vrac
(A2)	Chargement ciment sac
(A3)	Déchargement palettes sacs et films
(A4)	Chargement clinker
(A5)	Déchargement cendres
(A6)	Déchargement trémie ajout canal
(A7)	Déchargement trémie voie
(A8)	Chargement poussières de four
(A9)	Déchargement carburant
(A10)	Déchargement fournitures magasin
(A11)	Déchargement gaz
(A12)	Déchargement unie
(A13)	Déchargement sulfate de fer

(B)	Poste entrée plate forme D.I.S/D.I.B
(B1)	Déchargement des D.I.S
(B2)	Déchargement des D.I.B
(B3)	Déchargement des farines animales
(B5)	Déchargement des cendres sèches
(B6)	Déchargement des ajouts carrière
(B7)	Chargement des granulats

	Point Téléphone
	Infirmerie
	Point de rassemblement

**VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES**

