

01/2025

ENTREPRISE / LIEU	TRANSPORTEUR AFFRETE : Hors site EQIOM
DATE / HEURE	27/01/2025
CONSEQUENCE(S)	HPLÉ - Chauffeur affrété- Accident de la route N4 (Héming-Sarrebourg)
DESCRIPTION SIMPLIFIÉE DE L'ÉVÈNEMENT	Le conducteur déclare avoir fait un écart à droite, dans le caniveau qui jouxte la bande d'arrêt d'urgence, après que le poids lourd qui était en train de le dépasser se serait rabattu prématurément vers lui (le camion ne s'est pas arrêté, aucun témoin). C'est en voulant ressortir du caniveau qu'il a perdu le contrôle de son ensemble routier qui s'est couché sur le flanc droit. Le chauffeur portait sa ceinture de sécurité et n'a pas été blessé



ENSEIGNEMENTS/ ACTIONS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Continuer à sensibiliser nos transporteurs sur la mise en place de système de caméra embarquée avec IA et alertes en cabine SAMSARA ➤ Rappel sur l'importance du port de la ceinture de sécurité ➤ Rester concentré sur la route et éviter toute forme de distraction, notamment le téléphone, afin de garder le contrôle de son véhicule.
PLUS D'INFORMATION	Voir LSR 8 Gestion des transporteurs affrétés lamine.messaibi@eqiom.com