SAFETY ALERT



01/20

Nom de l'entreprise	Eqiom Bétons Région Hauts-de-France – Chantier au départ de la centrale de Boulogne (62)
Date/heure de l'accident	Le 14 Janvier 2020 vers 14h00
Victimes, détails	Accident avec arrêt – Torsion du genou droit
Détails de l'accident	Ne pouvant pas déplier sa flèche (présence de lignes électriques), le chauffeur de la mixo- pompe a dû installer des tuyaux en passant par un talus de 2 m. Lors de la montée du talus, le chauffeur a glissé et il a ressenti une douleur au niveau du genou droit. Il n'y avait pas d'informations sur l'accès chantier et les lignes électriques.



Principaux enseignements/ Mesures correctives

- Être vigilant lors des déplacements sur des zones potentiellement glissantes
- Lors des commandes, l'accès chantier et la présence de lignes électriques sont des données importantes à demander/vérifier
- ⇒ Vérifier que l'arrêté de stationnement et que le DICT (que pour mixo et pompe) soient disponibles
- Certains accès aux chantiers peuvent être difficiles, il faut remonter l'information à la hiérarchie et attendre les consignes

Contact(s) pour obtenir plus d'informations

martin.borros@egiom.com

Assurez-vous que toutes les personnes concernées au sein de votre organisation reçoivent une copie de cette alerte de sécurité et soient informées de son contenu et de ses recommandations.

Ces informations ne sont pas uniquement destinées à être communiquées par tableau d'affichage.

Si les informations contenues dans l'alerte sont pertinentes pour vos activités, elles doivent être utilisées par les managers et contremaîtres pour permettre une discussion sur ce thème avec vos salariés et sous-traitants.

- - Cet accident aurait-il pu se produire à l'endroit où nous travaillons ?
 - Quels systèmes sont mis en place pour éviter que cet accident se produise sur notre site ? Ces systèmes sont-ils utilisés comme nous le pensons ?