

CONSEILS DE SÉCURITÉ LIVRAISON CIMENT VRAC



1 - ARRIVÉE

- › Se présenter à l'accueil dès son arrivée et remettre le bon de livraison
- › Se faire préciser le silo et le volume disponible
- › Se faire remettre la clé du silo ou le détrompeur
- › **Porter les équipements de protection individuelle**

2 - DÉCHARGEMENT

- › Fixer les flexibles de façon sûre (vérifier leur état)
- › Compléter au moyen de **câble anti-fouet (Obligatoire)**, colonne de remplissage et entre deux rallonges)
- › Respecter la pression recommandée
- › **Ne jamais dépasser la pression prescrite de 2 bars**
- › Surveiller le processus de déchargement
- › **Interrompre le déchargement si déclenchement de l'alarme, ou en cas d'anomalie**



3 - FIN DE DÉCHARGEMENT

- › À la fin de la vidange : fermer les vannes et **décompresser la citerne, avant tout déplacement.**
- › **Interdiction de purger dans le silo.**
- › Retourner au guichet.
- › Restituer la clé ou le détrompeur.
- › Compléter et signer le bon de livraison au guichet.

