


<b>ENTREPRISE / LIEU</b>	EQIOM – Granulats – Agence Côte d’Or – Epagny (21) - Site Client TEF (41)
<b>DATE / HEURE</b>	Le 25 février 2021 à 7h45
<b>CONSEQUENCE(S)</b>	<b>HPLE : Chauffeur salarié expérimenté d’un transporteur affrété</b> <b>Simple soins – Egratignures au coude gauche</b>
<b>DESCRIPTION DE L’EVENEMENT</b>	<p>Une benne céréalière a été chargée en sable 0/4 concassé blanc et sec à Epagny le mardi 24/02 à 10h50. Le chargement a été effectué avec une chargeuse Volvo L180 E en 5 godets de 3 m3 correctement répartis dans la benne.</p> <p>Suite à un premier passage en bascule en sous charge, un godet supplémentaire d’environ 800 kg a été ajouté sur l’avant de la benne.</p> <p>La semi a parcouru une distance d’environ 400 km et a été stockée toute une nuit avant d’être déchargée chez le client à 7h45. Ces conditions ont favorisé le compactage du sable dans la benne.</p> <p>Au début du déchargement, le sable ne s’écoulant pas, le chauffeur a avancé la semi d’environ 50 cm, benne à demi levée, provoquant le déséquilibre de la benne. Le chauffeur surveillait le comportement de la benne dans les rétroviseurs. Il a vu la benne partir sur son côté gauche. Il a eu le temps de s’agripper au volant. Le chauffeur n’avait pas remis sa ceinture après être remonté dans la cabine. Le sol de la zone de déchargement ne présente aucune irrégularité.</p> <p>Causes probables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mauvais écoulement du sable dû au compactage et à l’humidité,</li> <li>• Mouvement de la semi benne à demi levée,</li> <li>• Mauvaise répartition du godet de sable complémentaire (à l’avant de la benne et trop à gauche de la médiane).</li> </ul>



<b>ENSEIGNEMENTS / ACTIONS</b>	<p>Le déchargement des matériaux doit se faire dans les conditions ci-contre :</p> <p>Le chargement des matériaux doit être réparti uniformément suivant les 3 axes dimensionnels : hauteur, largeur, longueur de la benne.</p> <p>Le chauffeur dans la cabine doit avoir la ceinture attachée.</p> 	
--------------------------------	---	--

<b>PLUS D’INFORMATION</b>	<a href="mailto:Myriam.peltier@eqiom.com">Myriam.peltier@eqiom.com</a> <a href="mailto:Auriane.vigot@eqiom.com">Auriane.vigot@eqiom.com</a> <a href="mailto:Pierre.paquet@eqiom.com">Pierre.paquet@eqiom.com</a>
---------------------------	--

Si les informations contenues dans l'alerte sont pertinentes pour vos activités, elles doivent alors être utilisées par les responsables d'équipes pour permettre une discussion sur ce thème avec les salariés et sous-traitants.

**Posez-vous les quatre questions suivantes :**



1. Cet événement aurait-il pu se produire sur votre site ?
2. Quels sont les moyens mis en place actuellement sur votre site pour éviter qu'un tel événement survienne ?
3. Ces moyens sont-ils toujours correctement utilisés / efficaces / connus de tous sur votre site ?
4. Quelles sont les moyens complémentaires (culture & formation, technique, organisation) que vous devez prendre / mettre en œuvre sur votre site ?