

PLAN DE CIRCULATION - SITE de Grand Couronne

- A l'entrée sur le site un plan vous sera expliqué et transmis selon votre lieu de déchargement,
- Suivez les voies de circulation et cheminements piétonniers pour vous déplacer en toute sécurité.

ENTREPRISE D'ACCUEIL

Raison sociale : EQIOM-Groupe CRH
Site : Centre de broyage de Grand couronne
Adresse : Boulevard maritime – 76530 – Grand-Couronne
Tél du site : 02.32.11.17.45
Fax : 02.35.67.65.60

Nom et Fonction :
Lefaire Guillaume
Responsable QSE

Signature :



Du lundi au vendredi.
Chargement ciments : 5h-18h
Déchargement matières premières : 7h-16h




Salle de contrôle : 02.32.11.17.27

Pompiers : 18

SAMU : 15

- 1 Entrée / Sortie du site
- 2 Guichet
- 3 Parking PL
- 4 Entrée pont (Matières)
- 5 Entrée ciment
- 6 Chargement ciment – Pont 1
- 7 Chargement ciment – Pont 2
- 8 Chargement ciment – Pont 3
- 9 Déchargement sel
- 10 Déchargement sulfate de fer
- 11 Déchargement adjuvant
- 12 Déchargement anhydrite
- 13 Déchargement Poussières de four
- 14 Atelier
- 15 Bâtiment administratif
- 16 Chargement perle de fonte
- 17 Sortie pont (Matières)
- 18 Sortie ciment



Respectez la signalétique présente sur le site.
Veillez à avoir à disposition le protocole de sécurité.
Respectez les procédures affichées sur le site.
Utilisez les câbles anti-fouets mis en place.

