

**PLAN DE CIRCULATION - CENTRE DE BROYAGE DE MONTOIR**

- Respectez le plan de circulation selon votre lieu de chargement ou de déchargement,
- A pied, suivez les voies de circulation et cheminements piétonniers pour vous déplacer en toute sécurité.
- La zone portuaire est soumise à un Plan de Prévention des Risques Technologiques. Avant de rentrer sur le site, veuillez repérer où se situent les locaux de confinement. En cas d'alerte (Sirène Nationale d'Alerte), veuillez rejoindre les locaux de confinement et vous confiner jusqu'à la fin de l'alerte.

**ENTREPRISE D'ACCUEIL**

**Raison sociale :** EQIOM-Groupe CRH  
**Site :** Centre de Broyage de Montoir (CBM)  
**Adresse :** Rue de Tartane Zone Portuaire CS90081  
44550 Montoir de Bretagne  
**Tél du site :** 02.51.73.74.76  
**Fax :** 02.51.73.74.77

**Nom et Fonction :**  
**Jean SARAZIN**  
**Responsable QSE**



**Heures d'ouverture :** 6h – 18h30 du lundi au vendredi.




**Secours : 18**

**Guichet entrée usine :**  
**02.51.73.74.37**

**Salle de contrôle :**  
**02.51.73.27.33**

**En cas d'alerte PPI : Respectez les panneaux en entrée de la zone :**

- **N'entrez pas dans la zone**
- **Ne bloquez pas les accès**
- **Eloignez-vous de la zone**



**En cas d'alerte externe (PPI Yara) :**



**Mettez-vous à l'abri dans le local de confinement le plus proche.**  
**Suivez les consignes de sécurité du site**